

jetfon ソフトウェアアップデート開始のお知らせ

お客様各位

平素より株式会社 MAYA SYSTEM の製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
弊社製品『jetfon P6』のソフトウェアアップデート配信を開始いたしましたのでお知らせいたします。
アップデートの配信は順次行いますので、通知が届くまでしばらくお待ちください。

<アップデートの内容>

- ・ソフトバンク SIM での音声着信時、「+81」が付与されて表示される問題の修正を行いました。
- ・USB 接続時に接続用途が表示されるように変更しました。
- ・充電完了後に通知ランプを消灯するように変更しました。
- ・Bluetooth の端末名と Wi-Fi アクセスポイントの SSID を「MAYA SYSTEM」に変更しました。
※ソフトウェアアップデート後に初期化を行うと変更されます
- ・GlocalMe アプリの安定性を向上しました。

<バージョン番号>

ビルド番号

更新前:P3S18_S02_TSV1.3.003.004.190330 user release-keys

更新後:P3S18_S02_TSV1.3.003.006.190429 user release-keys

ビルド番号の確認方法

「設定」>「システム」の順にタップし、「アップデート」を確認します。

<アップデート手順>

- ・通知が来ている場合

通知をタップし、ガイダンスに従い実施してください。

- ・通知が来ていない場合

「設定」>「システム」>「アップデート」の順にタップし、「チェックする」をタップします。

その後、ガイダンスに従いアップデートを実施してください。

詳細は[こちら](#)をご覧ください。

<アップデートに関する注意事項>

- ・SD カードをご利用の場合は、不具合が発生する恐れがありますので、アップデートを実行する前に SD カードを抜いてください。
- ・アップデートには 1 時間程度かかる場合があります。
※アップデートの際には Wi-Fi のご利用を推奨いたします。
- ・万が一に備え、アップデート前に重要なデータはパソコンや SD カードなどにバックアップを取ってください。
- ・アップデートを実行するにはバッテリー残量が 50%以上必要です。
- ・アップデート中は電話や SMS、アプリなどのご利用ができません。

=====

jetfon カスタマーサポート

・電話番号 : 03-6630-0009

・E-Mail : support@jetfon.jp

※メール受領後、順次ご返信させていただきます。

受付時間: 9:30~18:30 月~金曜日※土日祝は休業

=====