

## jetfon P6 ソフトウェアアップデート開始のお知らせ

お客様各位

平素より株式会社 MAYA SYSTEM の製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

弊社製品 『jetfon P6』 のソフトウェアアップデート配信を開始いたしましたのでお知らせいたします。

アップデートの配信は順次行いますので、通知が届くまでしばらくお待ちください。

### <アップデートの内容>

- ・ユーザー補助サービスを利用するアプリがオフになる問題の修正
- ・APN に SmaTalk を追加
- ・クラウド SIM の最適化

### <バージョン番号>

ビルド番号

更新前: P3S18\_S02\_TSV1.3.003.004.190330 user release-keys

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.006.190429 user release-keys

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.006.190508 user release-keys

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.015.191225 user release-keys

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.017.201126 user release-keys

更新後: P3S18\_S02\_TSV1.3.003.021.220311 user release-keys

ビルド番号の確認方法

「設定」 > 「システム」 > 「端末情報」の順にタップし、最下部の「ビルド番号」を確認します。

### <アップデート手順>

- ・通知が来ている場合

通知をタップし、ガイダンスに従い実施してください。

- ・通知が来ていない場合

「設定」 > 「システム」 > 「アップデート」の順にタップし、「チェックする」をタップします。その後、ガイダンスに従いアップデートを実施してください。詳細は[こちら](#)をご覧ください。

### <アップデートに関する注意事項>

- ・アップデート後に APN がリセットされる場合があります。

手動で登録された APN を利用されている場合は再度設定し直して下さい。

- ・SD カードをご利用の場合は、不具合が発生する恐れがありますので、アップデートを実行する前に SD カードを抜いてください。

- ・アップデートには 1 時間程度かかる場合があります。

※アップデートの際には Wi-Fi のご利用を推奨いたします。

- ・万が一に備え、アップデート前に重要なデータはパソコンや SD カードなどにバックアップを取ってください。

- ・ソフトウェアのダウンロードデータ容量は下記の通りです。

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.006.190429 からの場合 129MB となります。

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.006.190508 からの場合 107MB となります。

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.015.191225 からの場合 94MB となります。

P3S18\_S02\_TSV1.3.003.017.201126 からの場合 69MB となります。

- ・アップデートを実行するにはバッテリー残量が 50%以上での実施を推奨いたします。

- ・アップデート中は電話や SMS、アプリなどのご利用ができません。

jetfon カスタマーサポート

- ・電話番号 : 03-6630-0009

- ・E-Mail : [support@jetfon.jp](mailto:support@jetfon.jp)

※メール受領後、順次ご返信させていただきます。

受付時間 : 9:30~18:30(土日祝を除く)